



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0813-43	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal




Foto 2: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal




Foto 3: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal




Foto 4: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 5: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal



Foto 6: sustitución de duralita por lamina troquelada calibre 26 y mantenimiento de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Floridalma Bastillo L</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LIMONES OCOS, SAN MARCOS</p> <p>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA</p>	<p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LIMONES OCOS, SAN MARCOS</p> <p>DIRECCIÓN</p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---	---

