



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL MEZQUITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-5130-43	FECHA:	05/03/2024



Foto 1: sustitucion de balcones



Foto 2: pintura interior y exterior de las aulas



Foto 3: pintura interior y exterior de las aulas y sustitucion de balcones



Foto 4: sustitucion de torta de cemento por piso cerámico




Foto 5: pintura interior y exterior de las aulas y sustitucion de balcones



Foto 6: sustitucion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Keyla Mendoza Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



