



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                           |                                |                         |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                | MUNICIPIO:                     | San Pablo               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santo Domingo I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-0007-42             | FECHA:                         | 20/05/2024              |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustituciones de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amara Rimm Finn Dru*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                           |                                |                         |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                | MUNICIPIO:                     | San Pablo               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P. Anexa a E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Santo Domingo I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-19-0007-42             | FECHA:                         | 20/05/2024              |




Foto 7: Sustrucción de inodoros




Foto 8: Sustrucción de azulejo




Foto 9: Reparación sistema eléctrico




Foto 10: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico




Foto 12: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ammm Rmm Fmm Bm*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

