

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0020-43	FECHA:	22/02/2024



Sustitución de puerta en servicio sanitario




Pintura en muros exteriores e interiores




Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura) a puertas servicio sanitario.



Reparación de muro perimetral de block, con tubo Hg y malta galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Pintura en muros exteriores e interiores




Sustitución de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

