



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	15/05 2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, Cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de puerta (3 X 1 metro)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	15/052024



Foto 7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de canal de metal



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Reparación de muro de contención




Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público