



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	18/09 2024



**Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26**



**Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios**




**Foto 3: Sustitución de inodoro**



**Foto 4: Sustitución de tubería línea principal**



**Foto 5: Mantenimiento a estructura ( lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura**



**Foto 6: Sustitución de puerta ( 3x1 metro)**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

   
Firma y sello del Presidente de la OPF

   
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	18/09 2024



Foto7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de canal de metal



Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Reparación de muro de contención



Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público