



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	17/10 2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijada, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de puerta (3x1 metro)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Igualdad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0038-43	FECHA:	17/10 2024



Foto 7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Sustitución de canal de metal




Foto 9: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 10: Reparación de banquetas de concreto



Foto 11: Reparación de muro de contención



Foto 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--