

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector La Piedrona
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0042-43	FECHA:	10/07/2024



Foto1: Cubierta de lámina módulo 1



Foto 2: cubierta de lámina módulo 2



Foto 3: mantenimiento de estructura de metal baños



Foto 4: instalación de cubierta de lámina de los dos módulos



Foto 5: mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 6: cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.



Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

