

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje cartajena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0073-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. Sanitarios



FOTO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico Ma Sustitución inodoro y Sustitucion de Azulejo.



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios




FOTO 4: Sustitución de depósito de agua 1100 lt.



FOTO 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



FOTO 6 : Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) y Sustitución de chapa en aulas y Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Prisca Arceña Chikí Ramírez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje cartajena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0073-43	FECHA:	30/09/2024



FOTO 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 8: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico (AULA 1,2,3 y4)



FOTO 9: Sustitución de canal de metal y Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



FOTO 10: reparación de cuneta de concreto.



FOTO 11: Repello en muro



FOTO 12: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Reyna Azucena Chel Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Paraje cartajena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0073-43	FECHA:	30/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Reyna Azucena Cholel Ramirez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

