



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Colima Uno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1046-43	FECHA:	9/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Susticion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 4: Suatitucion de bajada de Agua pluvial de metal por tubo PVC3"




Foto 5: Sustitucion de canal de metal



Foto 6: Sustitucion de estructura de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

