



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San José, Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1071-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Sustitución de puertas para aulas




Foto 2: sustitución de puertas de servicios sanitarios.



Foto 3: Sustitucion de portón de metal




Foto 4: reparación de piso ceramica




Foto 5: Sustitución de inodoros




Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio y pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Berta Iruja Perez Chang</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--