



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1072-42	FECHA:	03/06/2024



Foto1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujetaciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de VIDRIOS




Foto 5: Sustitución de BAJANTE



Foto 6: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregarle número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPP de Parvulos
ALDEA EL PORVENIR


Firma y Sello Director Centro Educativo Parvulos
ALDEA EL PORVENIR