

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Matasano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1073-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Lúcia Clemente

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

