

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Matasano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1073-43	FECHA:	24/09/2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



FOTO 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 4: Sustitución de canal de metal



FOTO 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



FOTO 6: Reparación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Ana Lucía Clemente</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

