



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1074-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc Calibre 26




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

