

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-1100-43	FECHA:	06/07/2024



Foto1: impermeabilización de losa de los baños



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso de ceramico



Foto 4: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Reparación de cocina



Foto 6: Repación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---