



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Joyita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-1240-43	FECHA:	15/04/2024




Foto 1: Vista frontal del laminado del módulo de aulas



Foto 2: Vista frontal de puertas interiores de aulas




Foto 3: Vista interior de división provisional de pasillo.




Foto 4: vista de entrada principal de la escuela.



Foto 5: Vista interior de sanitarios



Foto 6: Vista de conducto de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P...

