



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LOS CIPRIANOS, ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0009-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: MODULO 1 MURO Reparación de muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas



Foto 2: MODULO 1 MURO Reparación de muro perimetral de block con soleras intermedias y columnas



Foto 3: MODULO 1 MURO Fabricación e instalación de rejas de 18.30 x 1.00 mts.



Foto 4: MODULO 2 AULAS Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: MODULO 2 AULAS Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 6: MODULO 2 AULAS Sustitución de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mun Pua

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

