

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CLARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0857-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 2: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 3: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 4: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 5: MÓDULO 1 CANCHA POLIDEPORTIVA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: MÓDULO 1 CANCHA POLIDEPORTIVA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeimi F. Mesías  
Firma y sello del Presidente de la ORF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA SANTA CLARA  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
LA REFORMA, SAN MARCOS

[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
LA REFORMA, SAN MARCOS

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
ALDEA SANTA CLARA  
DIRECCIÓN  
LA REFORMA, SAN MARCOS