

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	La Reforma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Clara
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0857-43	FECHA:	22/07/2024



Foto1: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE LA ESCUELA.



Foto 2: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE LA ESCUELA.



Foto 3: TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA



Foto 4: INSTALACIONES NUEVAS DE LA COCINA



Foto 5: TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA



Foto 6: NUEVA DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Yeimi F Mcisa B Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Handwritten Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo P</p>	
---	---	---	---