

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	sector Rios cuaches aldea san jose belice
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0006-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Pintura del muro de entrada al Establecimiento Educativo



Foto 2: sustitucion de muro de lamina por muro de block.



Foto 3: cambio de plafoneras



Foto 4: base de tinaco



Foto 5: brocal de pozo x tapadera



Foto 6: caja de fiplores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la Comunidad Educativa	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---