

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Ríos Cuaches, Aldea San José Belice
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0006-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Pintura del muro de entrada al Establecimiento Educativo



Foto 2: sustitución de muro de lamina por muro de block.



Foto 3: Cambio de Plafonera



Foto 4: Base de Tinaco



Foto 5: Brocal de pozo por tapadera



Foto 6: Caja de Flypones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos en los formularios.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

