

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Ríos Cuaches, Aldea San José Belice
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0006-43	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Pintura en portón de la entrada principal



Foto 2: Sustitución de muro de lámina por muro de block en el área de cocina



Foto 3: Cambio de Plafonera en área de cocina



Foto 4: Sustitución de Base de Tinaco



Foto 5: Instalación de Brocal de Pozo y tapadera con cerámico en el área de cocina




Foto 6: Sustitución de Caja de Flipon del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p>	 <p>Firma y Sello Director Escuela Oficial Rural Mixta</p>
--	--