

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Medio Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0889-43	FECHA:	20/05/2024



foto 1: mantenimiento a puertas de metal



Foto2: Sustitucion de soporte de madera por metal



Foto: sustitucion de chapas



Foto : reparacion de losa

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Agustín</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Escuelas Públicas</p> 
---	--