

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Medio Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0889-43	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Reparación de piso cerámico



Foto 3: Reparación de losa de patio



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico





Foto 5: Estructura de techo en baños



Foto 6: Cubierta de lámina en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Brenda Agustín</i> Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---