

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Medio Monte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0889-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc en modulo 1



Foto 2 Reparacion en piso ceramico en modulo 1 y corredor



Foto 3: Reparacion de losa de patio de la parte delantera del establecimiento



Foto 4: mantenimiento a puertas del establecimiento (sustitucion de chapas y pintura)



Foto 5: Sustitucion de estructura de techo en el area de los baños



Foto 6: pintura en muros interiores de todo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Brenda Agustín

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público