



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Belice
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0891-43	FECHA:	23 de febrero de 2024



Foto 1: Lava manos de los sanitarios en mal estado.




Foto 2: Ventanalos dañados.



Foto 3: Sanitarios en mal estado.




Foto 4: Muro perimetral sin repellar.



Foto 5: Puertas de las aulas en mal estado.




Foto 6: Puertas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracely de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

