



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0893-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: mantenimiento de puerta (lijado y pintura)



Foto 2: mantenimiento de puerta (lijado y pintura)



Foto 3: mantenimiento de puerta (lijado y pintura)




Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal (lijado y pintura)



Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal (lijado y pintura)



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal (lijado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0893-43	FECHA:	25/09/2024



Foto7: Reparación de piso de torta de concreto modulo 3




Foto 8: Reparación de piso de cemento liquido en modulo 3



Foto 9: Sustitución de piso de cemento liquido por ceramico modulo 3



Foto 10 : Pintura de muros de exteriores modulo 4





Foto 11 : Mantenimiento a porton de metal MODULO



Foto 12: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal MODULO 2

Observación: Si el número de hojas se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0893-43	FECHA:	25/09/2024



Foto13: Fabricación e instalación de puerta de metal de baños




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público