



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0899-43	FECHA:	



SUSTITUCION DE BARANDA DE METAL PARA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES




SUSTITUCION CANAL DE METAL



SSTITUCION PUERTAS DE METAL SANITARIOS



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL





SUSTITUCION DE INODOROS



REPARACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Cristina Monzon</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> 
--	---