



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenas Nuevas, Pajapita, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-2817-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: Sustitución de barandas de metal.



Foto 2: Sustitución de inodoro, piso cerámico y azulejo.




Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 4: Sustitución de vidrios



Foto 5: Mantenimiento a marcos de aluminio mill finish



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

Dorcas Lorona López Pérez

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.M.I.X.T.A.



[Signature]

Firma y Sello Director de Centro Educativo Público

