



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-2818-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Pintura de ventanas del módulo Número , parte de frente



Foto 2: Pintura de ventanas del módulo Número , parte de atrás



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en el módulo 1



Foto 4: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en el módulo 1



Foto 5: Pintura de muros de exteriores del módulo 1




Foto 6: Pintura de muros de exteriores del módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las siguientes hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Parada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-2818-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Pontura del muro de entrada al Establecimiento Educativo




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

