



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-3370-42	FECHA:	2/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina.



Foto 2: Sustrucción de lamina calibre 26 en aulas modulo 3.



Foto 3: Sustrucción de estructura de madera por metal en aulas.



Foto 4: Sustrucción de sanitarios y sus accesorios modulo 1 de baños.



Foto 5: Se observa el piso que sera sustituido por piso cerámico en aulas.




Foto 6: Sustrucción de sanitarios en modulo 2 baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

