

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1222-3421-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: Sustitución de chapas en 13 puertas.



Foto 2: Sustitución de puertas de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal.





Foto 6: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras, interruptores simples, interruptores dobles, tomacorrientes, filipones, tablero de filipones, cableado y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo

