



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | San Marcos | MUNICIPIO: | Pajapita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón San Francisco |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-22-3421-43 | FECHA: | 20/11/2024 |




Foto1: Sustitución de chapas en 13 puertas del establecimiento.



Foto 2: Sustitución de puertas de madera por metal, en modulo 4 y cocina.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal en cocina.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores en el establecimiento.



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal de la entrada.



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras y flipones en el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

