

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Calapté, Ixchiguán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0008-42	FECHA:	11/05/2024



Foto 1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 36




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de puerta



Foto 4: Sustitucion de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 5: Reparacion de muro perimetral de block




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Anastacia Feliciano Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de Padres de Familia</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---