



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Ixchiguan                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Villa Linda, aldea Tuichán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-23-0009-43               | FECHA:                         | 6/09/2024                          |




Foto 1: Lamina en mal estado



Foto 2: Pared del baño blok rajado



Foto 3: Vigas en mal estado



Foto 4: Pintura en mal estado



Foto 5: Techo en mal estado



Foto 6: Reparacion malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

