



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda, aldea Tuichán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0009-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 1: Lamina en mal estado



Foto 2: Pared del baño blok rajado



Foto 3: Vigas en mal estado



Foto 4: Pintura en mal estado



Foto 5: Techo en mal estado




Foto 6: Reparacion malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

