

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Linda, aldea Tuichán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0009-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Instalacion de Lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo 2




Foto 2: Reparacion de pared del area de baño




Foto 3: Vigas terminadas del modulo 2



Foto 4: Pintura en muro exterior en el area de atrás del edificio



Foto 5: Techo terminado del modulo 1




Foto 6: Colocacion de malla en pared exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

