



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0011-43	FECHA:	21/11/2024



Foto1: Pintura de pared de circulación blok en mal estado.




Foto 2: Pintura de las paredes aulas deteriorada.



Foto 3: Piso de dos aulas deterioradas



Foto 4: Gran parte del patio necesita torta de cemento.



Foto 5: Mantenimiento y pintura de puertas y portones.



Foto 6: Plancha y chimenea deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

