

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nueva Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0011-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Pintura de pared de blok y malla de circulación terminada.



Foto 2: Pintura de las paredes aulas internas y externas terminada.



Foto 3: Sustitución de piso por ceramico en aulas.



Foto 4: Colocación de torta de concreto area de patio.



Foto 5: Pintura en puertas y paredes modulo No. 2






Foto 6: Reparación de estufa rural y chimenea en area de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público