

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Calapté, Ixchiguán, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0015-43	FECHA:	11/05/2024




Foto1: Mantenimiento a estructura y cambio de chapas de puertas



Foto 2: Sustitucion de Vidrios



Foto 3: Sustitucion de piso de torta por piso de granito



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparacion de muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anastacia Feliciano Lopez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

