



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Mirador, Caserío Nuevo porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0016-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: sustitución de lamina



Foto 2: mantenimiento a estructura de metal



Foto 3: mantenimiento a puertas de metal




Foto 4: sustitución de puertas



Foto 5: sustitución de lamparas




Foto 6: sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la DPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

