

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Mirador, Caserío Nuevo Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0016-43	FECHA:	13/11/2024




Foto1: colocación de lamina torquelad aluzinc calibre 26 en el are de el modulo 1 y 2



Foto 2: mantenimiento a estructura de metal en el area de el modulo 1 y 2



Foto 3: mantenimiento de puertas en el area de el modulo 1 y 2



Foto 4: instalación de puertas en el area de el modulo 1




Foto 5: instalacón de chapas en puertasen el area de el modulo 1 y 2



Foto 6: colocación de lamparas en el area del modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

