

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cotzic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0033-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Baños quebrados y con escape de agua




Foto 2: Lámina en mal estado




Foto 3: Canales en quebrados



Foto 4: Chapas deterioradas






Foto 5: Puertas deterioradas




Foto 6: Sistema eléctrico deteriorado y sin focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

