

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cotzic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0033-43	FECHA:	3/11/2024




Foto1: Quitando lavatrastos en mal estado



Foto 2: Sustituyendo lavatrastos nuevo



Foto 3: Cambiando tazas de baño



Foto 4: Pintando pared de muros interior y exterior



Foto 5: Reparando ventananas de aluminio



Foto 6: Reparación de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

