

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cotzic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0033-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Instalación de lavatrastos nuevo




Foto 2: Lavatrasto nuevo con accesorios instalados



Foto 3: Instalación de taza de baño




Foto 4: Pintura en muro exterior del modulo 1




Foto 5: Marcos de aluminio reparados



Foto 6: Losa de patio terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

