



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Maros	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0046-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Puerta deteriorada



Foto 2: Puerta deteriorada



Foto 3: Ventanal deteriorada




Foto 4: Piso agrietado



Foto 5: Piso agrietado



Foto 6: Pared deteriorada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

*Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia*

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



*Firma y sello del Director del Centro Educativo Público*

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

