

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cuatro Caminos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0046-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto1: Fundicion de torta de piso modulo de aulas



Foto 2: Colocacion de 3 puertas de aulas, bodega y direccion



Foto 3: repello de paredes modulo aulas



Foto 4: colocacion de ventanales modulo aulas



Foto 5: fundicion de torta de piso corredor y banqueta



Foto 6: colocacion de baranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo:  

Firma y Sello Director Centro Educativo:  