



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ventana de Santa Rosa, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0916-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: Puertas en mal estado




Foto 2: ventanas en mal estado



Foto 3: pintura en mal estado



Foto 4: Vigas en mal estado



Foto 5: servicios sanitarios en mal estado



Foto 6: Grifos en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ventana de Santa Rosa, aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0916-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 7: piso en mal estado



Foto 8: Techo en mal estado



Foto 9: pared en mal estado



Foto 10: cable de electricidad en mal estado



Foto 11: accesorios de baños en mal estado




Foto 12: chapa en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amey J. S.G.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Carlos...*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

