

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ventana Santa Rosa, Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-23-0916-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: cambio de puerta de aula 3 y 4



Foto 8: quitando ventana aulas 3 y 4




Foto 9: pintando la escuela




Foto 10: desmontando vigas de aula 3 y 4




Foto 11: mejorando sanitario de los baños



Foto 12: quitando grifos de los lavamanos en los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adjuntando el número de hojas.

Anna Jara

Firma y sello del Presidente de la OPR



Carlos Jara

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ixchiguan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ventana Santa Rosa, Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-23-0916-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: cambio de piso de aulas 3 y 4



Foto 2: desmontando laminas de aulas 3 y 4



Foto 3 reparando muro



Foto 4: reparando cables de electricidad de aulas 3 y 4




Foto 5: cambio de accesorios de baños




Foto 6: cambiando chapa de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.


Firma y sello del Representante de la Comunidad Educativa




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

